

内蒙古包钢医院全科医生临床培养基地建设项目 竣工环境保护验收监测报告表其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目的环境保护设施在项目设计时已纳入其中，实际建设过程中各工序环保设施建设完善，符合环境保护设计规范的要求，环境保护设施投资概算为 29 万。

废水污染防治措施：

本项目产生的生活废水排入包钢医院院内污水站，经处理后排入包头市新南郊污水处理厂。

固废污染防治措施：

本项目产生的固废主要为生活垃圾，收集在院内垃圾桶内，由环卫部门统一清运。

噪声污染防治措施：

本项目在采用低噪声教学设备的同时，采取加强绿化吸声、合理布置等措施，有的效地降低噪声对周围环境的影响。

1.2 施工简况

内蒙古包钢医院全科医生临床培养基地建设项目在施工期间将环境保护设施一并纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中确保组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

本项目于 2016 年 6 月项目开工建设。2016 年 12 月项目建成使用。内蒙古路易精普检测科技有限公司于 2018 年 12 月开启对本项目的验收工作，专业人员在查阅了环评资料、实地踏勘后，编制了《全科医生临床培训基地建设项目竣工环境保护验收监测方案》，并于 2019 年 5 月 21 日和 5 月 22 日对该项目进行了现场验收监测。根据收集的相关资料，依据监测结果及相关技术资料编制完成了本监测报告。

本项目验收监测报告于 2019 年 6 月完成、验收专家于 2019 年 7 月提出书面验收意见，验收结论如下：

包钢医院全科医生临床培养基地建设项目不存在重大变更，废水、噪声监测结果满足相关标准要求。其立项、环评手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。严格执行了国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度。从立项至今，无环境投诉、违法或处罚记录。因此，从环境保护角度，该项目满足建设项目竣工环保验收条件。验收工作组认为，“燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司污水处理工程技改扩建项目”的废水、废气、噪声环保设施验收合格。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目在设计、施工和验收期间没有收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

内蒙古包钢医院由专人负责环境保护监督和管理的工作，检查环境保护工作开展情况和存在的问题，并制定了相关制度。

(2) 环保规章制度

内蒙古包钢医院本项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，每年进行例行监测，一旦发现超标问题立刻停产整改。

2.2 配套措施落实情况

2.2.1 区域削减和淘汰落后产能

内蒙古包钢医院全科医生临床培养基地建设项目不涉及区域削减和淘汰落后产能。

2.2.2 防护距离控制及居民搬迁

本项目不涉及居民拆迁工作。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

本项目无需进行整改工作。